

安全评价单位名称：	中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司
项目名称：	昌山加油站安全现状评价报告
简介：	
<p>中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司昌山加油站位于江西省新余市分宜县分宜镇站前村。该加油站于 2019 年 6 月 28 日进行了营业执照变更，变更后统一社会信用代码为 91360500MA38NTEE8H。该站于 2020 年 06 月 1 日进行危险化学品经营许可证延期，登记编号：赣余安经字（甲）[2020]2027 号，有效期至 2023 年 2 月 15 日。2019 年 12 月 10 日取得了江西省商务厅颁发的成品油零售经营批准书：油零售证书第赣 K02-41012 号，有效期为：2019 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日。</p> <p>站内分为加油罩棚区、站房区、辅房区、储油罐区；站内设有 3 个卧式埋地式油品储罐，其中 30m³ 的 0# 柴油储罐 1 个、30m³ 的 92#汽油储罐 1 个、30m³ 的 95#汽油储罐 1 个，总容积为 90m³，（柴油折半）折算后容积为 75m³，为三级加油站。加油区设置 4 台双枪加油机。该站采用加油及卸油油气回收系统。</p>	
安全评价项目组长：	王波
技术负责人：	周红波
过程控制负责人：	王海波
评价报告编制人：	王波
报告审核人：	戴磷
参与评价工作的安全评价师：	王波、王冠、谢寒梅、倪宏华、曾华玉
注册安全工程师：	
技术专家：	
到现场开展安全评价工作的人员名单：	王波、倪宏华
时间和主要任务：	时间：2022.11.18-2023.11.14；主要任务：安全现状评价报告编制
评价报告：	
<p>项目简介</p> <p>中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司昌山加油站位于江西省新余市分宜县分宜镇站前村。该加油站于 2019 年 6 月 28 日进行了营业执照变更，变更后统一社会信用代码为 91360500MA38NTEE8H。该站于 2020 年 06 月 1 日进行危险化学品经营许可证延期，登记编号：赣余安经字（甲）[2020]2027 号，有效期至 2023 年 2 月 15 日。2019 年 12 月 10 日取得了江西省商务厅颁发的成品油零售经营批准书：油零售证书第赣 K02-41012 号，有效期为：2019 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日。</p> <p>站内分为加油罩棚区、站房区、辅房区、储油罐区；站内设有 3 个卧式埋地式油品储罐，其中 30m³ 的 0# 柴油储罐 1 个、30m³ 的 92#汽油储罐 1 个、30m³ 的 95#汽油储罐 1 个，总容积为 90m³，（柴油折半）折算后容积为 75m³，为三级加油站。加油区设置 4 台双枪加油机。该站采用加油及卸油油气回收系统。</p> <p>评价结论：</p> <p>1) 中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司昌山加油站为成品油零售三级站，主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息、触电、车辆伤害等。该加油站涉及的汽油、柴油属于《危险化学品目录》（2015 年版，2022 年修改）内危险化学品，汽油属于重点监管的危险化学品。该站不涉及监控化学品，不涉及易制毒化学品，不涉及易制爆化学品，不涉及高毒、剧毒化学品，不涉及特别管控危险化学品。该加油站经营储存的汽油属于重点监管危险化学品、特别管控危险化学品。经营、储存过程中采用的设备及工艺不属于淘汰落后设备及工艺、不涉及危险化工工艺。危险化学品储存未构成重大危险源。</p> <p>2) 该加油站存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、坍塌、物体打击和有害因素高温、噪声、毒害等；其中主要的危险有害因素是火灾爆炸、中毒、窒息、车辆伤害和触电。该项目的作业条件相对较安全，在选定的 5 个单元中均出现可能危险或稍有危险作业环境，且可能</p>	

危险作业环境的出现均由物料和特殊条件的危险程度所决定。

3) 通过危险度评价, 该站油罐区的危险等级为Ⅲ级, 属低度危险。

4) 根据《国务院安全生产委员会关于印发<涉及危险化学品安全风险的行业品种目录>的通知》(安委〔2016〕7号), 该站所涉及的危险化学品为“零售业”中的危险化学品汽油、柴油, 主要安全风险为“爆炸、火灾、中毒、腐蚀”。该加油站的埋地油罐内部、人孔井、隔油池、化粪池、水封井构成受限空间, 进入上述区域作业属于有限空间作业。

5) 评价组依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(原安监总管三〔2017〕121号)判定: 该加油站无重大生产安全事故隐患。

6) 经对照《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安监总局令第55号, 2015年修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)检查表对该加油站的经营条件逐一检查, 该站总体符合危险化学品经营许可证条件。

7) 该加油站平面布置符合规范要求, 建筑结构、消防方面符合国家和行业相关标准、规范的要求。

8) 该加油站安全生产管理制度齐全, 安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况较好, 可以满足在正常运行过程中的安全生产需要。

中国石化销售股份有限公司江西新余分宜石油分公司昌山加油站选址合理, 加油机、储油罐等设备由专业厂家生产, 工艺成熟可靠, 各建筑物距站内外有关设施的安全距离符合标准要求。站房、罩棚等站内建筑物的耐火等级及防雷、防静电接地设施符合标准要求。配电线路整齐, 设施符合标准, 管理人员有一定的安全管理经验。安全制度较完善、安全组织健全、加油站对安全管理制度的执行到位, 其经营风险可接受, 符合安全经营条件要求。

提交时间:

2023.1.16

现场影像资料



已完成项目网上公布表